

547



QUESTURA DI TORINO

Ufficio di Gabinetto

5[^] Sezione – Ufficio Rapporti Sindacali

Cat. C.5/666 - Prot. 1175/R.S.TO/2015

Torino, 17 gennaio 2015

OGGETTO: Palazzina "control room" cantiere TAV.

SEGRETERIA PROVINCIALE S.I.U.L.P.

TORINO

e.p.c.

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della P.S.

Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S.

Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

SIGNOR DIRIGENTE UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE

SEDE

SEGRETERIA GENERALE S.I.U.L.P.

ROMA

A riscontro della corrispondenza inerente l'oggetto, si rappresenta che la Società Lyon Turin Ferroviaire, interessata in merito ai contenuti della segnalazione trasmessa da codesta Segreteria provinciale lo scorso 14 gennaio, ha riferito:

- di aver disposto la sostituzione dell'estintore scarico ed il posizionamento di quello mancante, al piano primo della palazzina ubicata nel cantiere T.A.V. di Chiomonte (TO), sede della "control room";

- che dal sopralluogo, svolto nella giornata di ieri da proprio incaricato, sono risultati presenti al piano terra della struttura, due estintori, come previsto dallo specifico piano di evacuazione, redatto a cura della predetta società proprietaria dell'immobile, a cui competono tutti gli adempimenti, connessi alla sicurezza degli ambienti di cui trattasi;

- che le attività di ripristino si concluderanno entro lunedì 19 p.v.

IL QUESTORE
Cufalo